

Perfection Undercoat

Υποστρώματα Πρώτο χέρι Υψηλής Απόδοσης



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Υψηλής απόδοσης υπόστρωμα δύο συστατικών κατάλληλο για όλα τα φινιρίσματα. Το Perfection Undercoat αποτελεί την ιδανική βάση για μια επικάλυψη που διαρκεί, όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Perfection Finish.

* Εύκολη εφαρμογή, γρήγορο στέγνωμα και εύκολο γυαλοχαρτάρισμα

* Εξαιρετική διατήρηση της λάμψης χρωμάτων φινιρίσματος

* Ημι-γυαλιστερή εμφάνιση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Χρώμα	YRA003-White, YRA302-Blue
Τελείωμα	Ημιστίλπνο
Συγκεκριμένη Βαρύτητα	1.39
Ογκοι στερεών	50%
Αναλογία Μίξης	3:1 ανά όγκο (όπως προσφέρεται)
Μετατροπείας/Παράγοντας Σκλήρυνσης	YGA006
Τυπικός Χρόνος Διάρκειας προϊόντος	2 χρόνια
VOC (Όπως παρέχεται)	488 g/lit
Διαστάσεις Μονάδας	750 ml, 2.5 Lt

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ/ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

	Στέγνωμα			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Στεγνό στην αφή	11 ώρες	7 ώρες	3 ώρες	2 ώρες
Μπορεί να γυαλοκαθαριστεί	48 ώρες	30 ώρες	16 ώρες	12 ώρες
Όριο Ζωής Δοχείου	5 ώρες	3 ώρες	2 ώρες	1 ώρες

Επικαλυμμένο από	Επικάλυψη Θερμοκρασία Υποστρώματος							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Ελάχιστο	Μέγιστο	Ελάχιστο	Μέγιστο	Ελάχιστο	Μέγιστο	Ελάχιστο	Μέγιστο
Interdeck	32 ώρες	4 μέρες	16 ώρες	3 μέρες	10 ώρες	2 μέρες	8 ώρες	1 μέρες
Perfection	32 ώρες	4 μέρες	16 ώρες	3 μέρες	10 ώρες	2 μέρες	8 ώρες	1 μέρες
Perfection Undercoat	32 ώρες	4 μέρες	16 ώρες	3 μέρες	10 ώρες	2 μέρες	8 ώρες	1 μέρες
Toplac	32 ώρες	4 μέρες	16 ώρες	3 μέρες	10 ώρες	2 μέρες	8 ώρες	1 μέρες

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Προετοιμασία	ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ Σε Καλή Κατάσταση Πλύντε με Super Cleaner, ξεπλύντε με γλυκό νερό και αφήστε να στεγνώσει. Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 280-320. Σε Υποβαθμισμένη Κατάσταση Αφαιρέστε όλες τις προηγούμενες επιστρώσεις και ασταρώστε το υπόστρωμα. ΑΣΤΑΡΩΜΑ Όλη η προετοιμασία για γυμνά υποστρώματα καλύπτεται στο κατάλληλο φύλλο δεδομένων για αστάρια. GYMNO EYLO Ασταρώστε με Interprotect. ΧΑΛΥΒΑΣ Ασταρώστε με Interprotect. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Ασταρώστε με Interprotect. GRP Πλύντε με Super Cleaner, ξεπλύντε με γλυκό νερό και αφήστε να στεγνώσει. Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 180-220. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ/ΞΕΘΩΡΙΑΣΜΕΝΕΣ Αφαιρέστε τη γλίτσα με διαλυτικό ή ένα κατάλληλο απορρυπαντικό. Τρίψτε καλά με ένα γυαλόχαρτο 180-220 βαθμών. Καθαρίστε σχολαστικά και αφήστε να στεγνώσει εντελώς. Για να αποφύγετε τον πιθανό σχηματισμό βαθουλωμάτων, εφαρμόστε 3 στρώσεις ενός εποξικού ασταριού 2 συστατικών της International, το οποίο πρέπει στη συνέχεια να επικαλυφτεί με ένα υπόστρωμα 2 συστατικών της International, πριν την εφαρμογή του τελικού στρώματος. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ Εάν απαιτείται γέμισμα, χρησιμοποιήστε το κατάλληλο προϊόν από την σειρά International.
Μέθοδος	Εάν έχει ξεπεραστεί ο μέγιστος χρόνος επίστρωσης προηγούμενης επίστρωσης/ασταρώματος, Τρίψτε χρησιμοποιώντας γυαλόχαρτο 180-220. Αφαιρέστε τη σκόνη με μια σκούπα σκόνης. Εφαρμόστε 1-2 επιστρώσεις.
Υποδείξεις	Ανάμιξη Ανακατέψτε το περιεχόμενο κάθε μέρους πριν από την ανάμιξη. Προσθέστε παράγοντα σκλήρυνσης στη

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επίσημο αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στην παρούσα έκδοση ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον όμιλο εταιρειών AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.

Perfection Undercoat

Υποστρώματα

Πρώτο χέρι Υψηλής Απόδοσης



βάση, ανακατέψτε και αφήστε να μπορέσουν 10 λεπτά για να διαφύγουν οι φυσαλίδες αέρα.

Διαλύτης Thinner No.9

Καθαριστής Thinner No.9

Έλεγχος Εξαερισμού και Υγρασίας Εφαρμόστε σε ξηρές συνθήκες, με καλό αερισμό. Αποφύγετε υπερβολικά υγρές καταστάσεις, σχετική υγρασία πάνω από 80%.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ - ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.

Άλλο Καλύτερη εφαρμογή στους 15°C. Για να δώσετε επιπλέον βάθος χρώματος, μπορείτε να προσθέσετε χρώματα τελειώματος Perfection στο Perfection Undercoat. Και τα δύο προϊόντα πρέπει πρώτα να αναμιχθούν με τον αντίστοιχο παράγοντα σκληρυνσης.

Μερικά Σημαντικά Σημεία

Μην το χρησιμοποιείτε παρά μόνον εάν είναι αναμιγμένο με επιμέλεια με το σκληρυντικό στη δεδομένη αναλογία. Η θερμοκρασία του προϊόντος πρέπει να είναι ελάχιστη 5°C/41°F και μέγιστη 35°C/95°F. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι ελάχιστη 5°C και μέγιστη 35°C. Η θερμοκρασία του υποστρώματος πρέπει να είναι ελάχιστη 5°C/41°F και μέγιστη 35°C/95°F.

Συμβατότητα/Υποστρώματα

Θα ραγίσει σε λείες αρμολογίες και στα πλακίδια/κλιμακωτές κατασκευές του κύτους. Το Perfection Undercoat πρέπει να εφαρμοστεί πάνω σε σκληρυμένα εποξικά αστάρια ή filler, ή πάνω σε σκληρυμένα GRP/Σύνθετα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε προϊόν επικάλυψης.

Αριθμός Επιστρώσεων

1-2 επιστρώσεις

Κάλυψη

(Θεωρητικά) - 13.16 m²/lt

(Πρακτικά) - 11.8 m²/lt

Συνιστώμενο DFT ανά στρώση

38 μικρό ξηρό με βούρτσα

Συνιστώμενο WFT ανά στρώση

76 μικρό υγρή με βούρτσα

Μέθοδοι εφαρμογής

Βούρτσα, Ρολό, **ΜΗ ΨΕΚΑΖΕΤΕ** - Όσοι επαγγελματίες βαφείς θέλουν να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή με σπρέι πρέπει να ανατρέξουν στο φύλλο δεδομένων του Perfection Undercoat (Professional)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αποθήκευση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αποφεύγετε έκθεση σε αέρα και ακραίες θερμοκρασίες. Για πλήρη διάρκεια ζωής του Perfection Undercoat εξασφαλίστε ότι μεταξύ των χρήσεων το δοχείο είναι καλά κλειστό και οι θερμοκρασίες είναι μεταξύ 5°C/41°F και 35°C/95°F. Κρατάτε μακριά από άμεση έκθεση στις ακτίνες του ήλιου.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ:

Το Perfection Undercoat πρέπει να φυλάγεται σε κοντέινερ κλεισμένο με ασφάλεια κατά τη διάρκεια μεταφοράς και αποθήκευσης.

Ασφάλεια

ΓΕΝΙΚΑ:

Περιέχει ισοκυανικά άλατα τα οποία μπορεί να είναι επιβλαβή για την αναπνευστική οδό. Διαβάστε τα περί ασφαλείας στην ετικέτα για πληροφορίες Υγείας και Ασφαλείας, επίσης διαθέσιμες από τη δική μας Γραμμή Τεχνικής Βοήθειας.

ΔΙΑΘΕΣΗ:

Μη πετάτε τενεκέδες και μη χύνετε χρώμα σε υλικό στο νερό, χρησιμοποιήστε τις εγκαταστάσεις που παρέχονται για απόρριψη. Το καλύτερο είναι να αφήσετε τα χρώματα να ξεραθούν πριν τα πετάξετε.

Τα υπολείμματα του Perfection Undercoat δεν πρέπει να απορριφθούν μέσω της αποκομιδής απορριμμάτων του δήμου ή να πεταχτούν σε ελεύθερο σκουπίδοτοπο χωρίς άδεια. Η απόρριψη των κατάλοιπων πρέπει να γίνει με συνεννόηση με τις αρχές.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το φύλλο δεν μπορούν να θεωρηθούν ως λεπτομέρειες. Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί το προϊόν χωρίς να ζητήσει προηγουμένως γραπτές διευκρινίσεις για την καταλληλότητα του προϊόντος και τον σκοπό που προορίζεται, το κάνει με δική του ευθύνη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία ευθύνη για τις ενέργειες του προϊόντος ή για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη (άλλη από θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό ως αποτέλεσμα αμέλειας) που προκύπτουν από τέτοια χρήση. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φύλλο υπόκεινται σε τροποποιήσεις από καιρού εις καιρό υπό το φως της εμπειρίας και της πολιτικής μας για συνεχή ανάπτυξη του προϊόντος.